

手持式温湿度露点仪



性能与特点:

- ◇ 双重液晶显示，可同时显示温度和湿度，且可转换主显示是温度或是湿度
- ◇ 模拟指针显示
- ◇ 数据保持功能
- ◇ 数据存储功能，可保存 99 个数据
- ◇ 露点温度和湿球温度测量
- ◇ 最小值/最大值测量（在过去的某段时间，且时间可选）
- ◇ 摄氏与华氏测量单位转换功能
- ◇ 自动关机功能（关机时间可设置）

产品型号：6004

技术参数：（在 23°C ± 5°C，小于 75% 湿度）

显示	3 位液晶数字显示，最大 999
自动关机时间	60 分钟
采样速度	约 2 测量值/秒
量程	
湿度测量	10%…99% 相对湿度 (RH)
分辨率	0.1% RH
精度	±3% RH (25°C, 30…99% RH) ±5% RH (25°C, 10…30% RH)
响应时间	45% RH…95% RH ≤ 1 分钟 95% RH…45% RH ≤ 3 分钟
温度测量	-20°C…60°C / -4°F…140°F
分辨率	0.1°C / 0.1°F
精确度	±0.5°C / ±0.9°F
响应时间	10°C / 2 秒
操作环境	0°C…60°C, <95% RH
储藏环境	-10°C…60°C, <70% RH (取出电池)
操作环境允许在海拔高度	小于 2000m
保护等级	IP40
仪器供电	6 节 1.5V/7 号电池, IECLR03/AAA
电池寿命	约 200 小时
尺寸	150×72×35mm
重量	235g

标准配置:

- 1 台数字温湿度仪
- 6 节 1.5V (7 号 AA 电池), IEC6LR61
- 1 个便携包
- 中英文使用手册各 1 份